



Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt ur trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar.

Trygghetsronden genomfördes i Upphärad den 5 april 2022 och resultatet kan läsas i detta protokoll. "Rubrik" och "Plats" beskriver nummer i kartan, vilka platser och vad som avses i protokollet. Under "Beskrivning" förklaras vilken typ av problem som uppmärksammats. "Förslag på åtgärd" tar upp vad som under trygghetsronden ansågs kunna vara lämpliga åtgärder och under rubriken "Ansvarig" vem/vilka som är ansvariga för eventuell åtgärd. Protokollet skickas ut till alla som deltagit och läggs även upp på Trollhättans Stads hemsida: [www.trollhattan.se/trygghetsrond](http://www.trollhattan.se/trygghetsrond)

Uppföljning av trygghetsronden genomförs efter ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma. Då upprättas ett nytt protokoll som distribueras på samma sätt som ovan.



| <b>Rubrik</b>                      | <b>Plats</b>   | <b>Beskrivning</b>   | <b>Förslag på åtgärd</b>   | <b>Ansvariga</b>                       |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| 01 höga hastigheter                | Sjuntorpsvägen/väg 2011 genom Upphärads centrum                          | Höga hastigheter, vägens utformning inbjuder till att köra fort.   | Hastighetsövervakning, någon sorts ombyggnad/fartgupp för att få ner hastigheterna på vägen genom samhället. | Trafikverket, Polis, Trollhättans Stad |
| 02 Belysning och parkbänkar        | Gamla järnvägsspåret, nu G/Cväg mellan Upphärad och Velanda              | C/G-vägen utnyttjas flitigt men både belysning och parkbänkar saknas.  | Belysning och parkbänkar.  | Trollhättans Stad                      |
| 03 Omarkerad övergång              | G/C-väg över Häftångsvägen parallellt med väg 2011                       | När man går över Häftångsvägen på G/C-banan saknas både målat övergångsställe samt en övergångsställes-skylt | Måla övergångsställe samt sätt dit en skylt  | Trafikverket, Trollhättans Stad        |
| 04 Uppgrävd asfalt med gropar      | G/C-väg mellan skolan och Kyrkväktarnsväg                                | Asfalten på G/V-vägen har varit uppgrävd och är inte återställd = gropar i G/C-vägen                         | Asfaltering så groparna försvinner.  | Trollhättans Stad                      |
| 05 Sneda/lutande belysningsstolpar | G/C-väg mellan skolan stäckning mellan Kyrkväktarnsväg och V Lindåsvägen | Lutande belysningsstolpar  | Räta upp belysningsstolparna   | Trollhättans Stad                      |
| 06 utökat öppethållande            | Fritidsgården på Lindåsgården  | Barn och vuxna önskar stöttning av Trollhättans stad för att kunna utöka öppettider på fritidsgården.        | Kontakta personal/föräldrar och diskutera möjligheterna att ha mer öppet.                                    | Trollhättans Stad                      |
| 07 Trasigt staket                  | Baksidan fritidsgården   | Grönt nätstaket på baksidan fritidsgården/Lindåsgården är trasigt, stort hål.                                | Laga staketet.   | Kraftstaden                            |

| <b>Rubrik</b>                | <b>Plats</b>  | <b>Beskrivning</b>  | <b>Förslag på åtgärd</b>   | <b>Ansvariga</b>  |
|------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 08 grusbelagd plan/område    | Baksidan Lindåsgården<br>bredvid idrottsplatsen   | Grusplan där barnen åker<br>inlines osv och önskar få<br>asfalterad.  | Asfaltering av grusplanen<br>önskas.   | Trollhättans Stad |
| 09 Potthål i gatan           | Lindåsvägen 14  | Potthål   | Laga potthål   | Trollhättans Stad |
| 10 Väg bommar 2 st           | G/C mellan Ö Lindåsvägen och<br>V Lindåsvägen, sträckningen<br>mellan idrottsplatsen och<br>förskolan | Vägbommar är trasiga samt<br>saknar reflexer  | Laga bommarna och placera<br>reflexer  | Trollhättans Stad |
| 11 Mörkt och dåligt underlag | Stig mellan Kobergsvägen och<br>Verkstadsvägen i höjd med<br>Östra Lindåsvägen och<br>Almåsvägen      | När barnen går till skolan<br>passerar många här och de<br>tycker det är mörkt och dåligt<br>underlag, svårt att ta sig med<br>cykel. | Önska belysning samt<br>asfaltering.   | Trollhättans Stad |
| 12 Utveckla området          | Grönområde, gamla<br>järnvägsspåret mellan<br>Kobergsvägen och<br>Verkstadsvägen                      | Tom och öde grönyta som inte<br>används till något.   | Utveckla området så det blir<br>roligt för barn t ex<br>käpphästbana, lekplats osv.<br>Gärna i dialog med barn och<br>ungdomar på plats. | Trollhättans Stad |
| 13 Grus/sten-högar           | Bussvändhallplats vid<br>Kobergsvägen   | Stora grushögar och stenar<br>och tegelstenar ligger<br>avstjälpta vid vändplan för<br>bussar   | Forsla bort och städa upp<br>platsen, ev rensa sly.  | Trollhättans Stad |
| 14 Klotter                   | Återvinningsstation   | Klotter på de gröna<br>containrarna   | Sanera klotter   | Trollhättans Stad |
| 15 Mörkt och dåligt underlag | Stig mellan bussvändplanen<br>och Verkstadsvägen  | När barnen går till skolan<br>passerar många här och de<br>tycker det är mörkt och dåligt<br>underlag, svårt att ta sig med<br>cykel. | Önska belysning samt<br>asfaltering.   | Trollhättans Stad |

| <b>Rubrik</b>              | <b>Plats</b>                                | <b>Beskrivning</b>   | <b>Förslag på åtgärd</b>  | <b>Ansvariga</b>                    |
|----------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| 16 Förfallna byggnader     | Mellan bussvändplanen och Verkstadsvägen    | Två gamla byggnader som är förfallna, ser kusliga och tråkiga ut.                      | Riv eller rusta upp byggnaderna.  | Trollhättans Stad                   |
| 17 Häck som skymmer sikten | Verkstadsvägen fastighet 2:17               | Hög häck som skymmer sikten när bilar kommer. Stor risk för olyckor.                   | Klipp ner häcken och ev spegel.   | Trollhättans Stad, Fastighetsägaren |
| 18 Mörkt                   | G/C väg mellan Snickerivägen och grönområde | Mörkt, saknar belysning.   | Önskar belysning.   | Trollhättans Stad                   |
| 19 Mörkt i pulkabacken     | Pulkabacken bakom lekplatsen                | Mörkt.   | Utöka belysningen, ev fästa nya lampor på befintliga stolpar på lekplatsen. | Trollhättans Stad                   |
| 20 Utegyms önskas          | Bredvid fotbollsplan vid Ingelsängen        | Vore bra att ha ett utegym bredvid fotbollsplanen för att få alla aktiviteter samlade. | Utegyms önskas  | Trollhättans Stad                   |
| 21 Trasiga lampor          | Elljusspåret                                | Trasiga lampor på elljusspåret.  | Laga lamporna.  | Trollhättans Stad                   |
| 22 Höga hastigheter        | Kobergsvägen                                | Höga hastigheter   | Trafikövervakning och hastighetskontroll                                    | Trollhättans Stad                   |
| 23 Tågstopp                | Järnvägen i anslutning till Upphärad        | För att få fler inflyttade och göra det lättare att transportera sig miljövänligt.     | Önskar tågstopp.  | Trafikverket                        |

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm, brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77, gigi.cederholm@trollhattan.se