



Trygghetsrund är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt ur trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrund ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar.

Trygghetsronden genomfördes i **Karlstorp den 11 oktober 2022** och resultatet kan läsas i detta protokoll. "Rubrik" och "Plats" beskriver nummer i kartan, vilka platser och vad som avses i protokollet. Under "Beskrivning" förklaras vilken typ av problem som uppmärksammats. "Förslag på åtgärd" tar upp vad som under trygghetsronden ansågs kunna vara lämpliga åtgärder och under rubriken "Ansvarig" vem/vilka som är ansvariga för eventuell åtgärd. Protokollet skickas ut till alla som deltagit och läggs även upp på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/trygghetsrund


Uppföljning av trygghetsronden genomförs efter ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma. Då upprättas ett nytt protokoll som distribueras på samma sätt som ovan.



Trollhättans
Stad sept 2022



Befintliga
Grannsamverksamhetsområden



Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
01 Höga hastigheter, komplicerad korsning	Korsningen Blåbärsstigen/ Lasarettsvägen/Kronogårdsgatan	Fordon kommer i hög fart, öster ifrån, på Lasarettsvägen, undviker fartgupp innan övergångsstället och svänger in på Kronogårdsgatan	Någon form av fartsänkande åtgärd eller tydliggörande av korsningen	Trollhättans Stad
02 Otrygg plats	Blåbärshagen	Boende i området vittnar om vandalisering i parken och misstänkt droghandering.	Ökad vuxennärvaro på och tillsyn av platsen.	Polis, Trollhättans Stad
03 Trasig parkbänk	Blåbärshagen, mitt emot gungorna i ena änden av parken	Trasig parkbänk.	Laga parkbänken eller ersätt med ny parkbänk.	Trollhättans Stad
04 Nät saknas i och bakom fotbollsmålen	Fotbollsplanen Blåbärshagen	Då barnen spelar fotboll far bollarna ut i skogen eftersom målen saknar nät liksom det saknas stängsel bakom målen.	Nät i målen samt högt nätstaket på kortsidorna av fotbollsplanen, bakom målen.	Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
05 Mörkt och lerigt	G/C-väg genom Blåbärshagen	Längs/på G/C-vägen genom parken är det mörkt eftersom belysning saknas och underlaget är tidvis lerigt vid dålig väderlek.	<p>Ökad användning av G/C-vägen genom parken leder till ökad social kontroll. Asfaltering av G/C-vägen föreslogs av några boende i området, men det fanns även boende som inte tyckte det skulle asfalteras. Installering av belysning och gallring av skogen för att möjliggöra insyn i parken från kringliggande bostäder.</p> <p>Men någon av deltagarna på trygghetsronden invände mot att skogen skulle gallras för mycket, då det är värdefull skogsmiljö för barn att leka i.</p>	Trollhättans Stad
06 Slitna lekredskap och mörkt	Lekplats Blåbärshagen	En stor rund gunga är fin på lekplatsen. För övrigt ganska slitna lekredskap och mörkt på platsen.	Upprustning av lekplatsen och installering av belysning så att barn kan leka på platsen även under den mörka årstiden.	Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
07 Otrygg/tråkig plats	Blåbärshagen	De boende i området berättar att parken inte används så mycket.	Önskar fler vuxna/aktiviteter i parken för att öka den sociala kontrollen och tryggheten, t ex via odlingsmöjligheter, grillplats, hundrastgård osv.	Trollhättans Stad
08 Dold gatubelysning	Skillnadsgatan ca nr 35	Gatubelysningen döljs av trädets grenar.	Om möjligt ansa trädet så att belysningen inte skymms.	Trollhättans Stad
09 Lutande gatubelysningsstolpe	Skillnadsgatan ca nr 29-31	Gatubelysningsstolpen lutar.	Om möjligt rikta upp gatubelysningsstolpen.	Trollhättans Stad
10 Mörk plats	Karlstorpsvägen 39-53	Det är mörkt och belysning saknas i skogspartiet bakom huset. Men frågan är hur/om platsen används och om det finns behov av belysning?	Fundera om belysning behövs eller vad för åtgärd som kan göras.	Fastighetsägaren
11 Höga hastigheter	Pettersbergsvägen	Från de utsända enkäterna om upplevd otrygghet har svar inkommit om att det är mycket trafik, höga hastigheter samt olika trafikslag på Pettersbergsvägen.	?	Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
12 Mörkt	G/C-väg Karlstorpsvägen	Från de utsända enkäterna om upplevd otrygghet har svar inkommit om att det är mörkt på G/C-vägen Karlstorpsvägen.	Utöka/ändra belysningen.	Trollhättans Stad
13 Otrygg plats	Blåbärsstigen	Från de utsända enkäterna om upplevd otrygghet har svar inkommit om att Blåbärsstigen upplevs som en otrygg plats.	Belysning finns, så är det möjligtvis så att växtligheten står tätt inpå stigen? Gallring av växtlighet?	Trollhättans Stad
14 Löst sittande lekredskap	Lekplats Kronomossen	Det blå gungdjuret sitter löst i marken och vickar när man gungar.	Laga/åtgärda	Trollhättans Stad
15 Skräpig plats	Liten dunge av sly intill Kronomossen	Här ligger en del skräp, känns som ett litet tillhåll (förmodligen barn) Ibland står där nån mindre möbel som förmodligen "hämtats" från Gullrisets auktionshus.	Städ bort skräp och ev röja växtlighet.	Trollhättans Stad
16 Biltrafik på cykelbanan	Cykelbanan, Gbgvägen/Klyftevägen	Bilar kör på cykelbanan rätt så ofta, åt båda hållen. Tidigare fanns "betonggrisar"	Någon form av hinder som stoppar bilar.	Trollhättans Stad

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm, brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77, gigi.cederholm@trollhattan.se