


BILAGA 4 – Fotografier från fältbesök



Figur 1 Orienteringsfigur som visar bebyggelseförslag med pilar som redovisar fotografens placering och littera för fotografier tagna vid platsbesök



Figur 2 - Bild A visar dike mellan väg O2012 och planområdet, se orienteringsfigur ovan.



Figur 3 Bild B slänt mot fastighet. Fotografiet är taget österut från befintlig väg mot tilltänkt flerbostadshus, se orienteringsfigur ovan.



Figur 4 Bild C visar berg i dagen på fastighet, marken lutar mot tilltänkt placering av byggnad, se orienteringsfigur ovan.



Figur 5 Bild D visar berg i dagen på två fastigheter, se orienteringsfigur ovan.



Figur 6 Bild E visar kraftledningsgata som löper över fastighet, se orienteringsfigur ovan, fram till vägen som skymtar i bakgrunden. Område till höger om kraftledningsstolpe längst bort var sank med stående vatten vid platsbesöket.



Figur 7 Bild F är tagen från naturmark mot befintlig byggnad, se orienteringsfigur ovan. Området hitom den gula byggnaden var vid platsbesöket sankt med stående vatten.



Figur 8 Bild G är tagen i riktning mot tilltänkt väggrändell, se orienteringsfigur ovan. Bilden visar grusväg med längs löpande dike på vänster sida samt två vinkelräta avskärande diken åt vänster, det första vid trädraden som delar åkern samt ett andra mellan åkern och skogspartiet i bakgrunden.



Figur 9 Bild H visar dike mellan tiltänkt park och lokalfastighet, se orienteringsfigur ovan.



Figur 10 Bild I visar skogsväg sluttande mot väg öster om planområdet, se orienteringsfigur ovan.



Figur 11 Bild J visar en vattenansamling i skyddsområde för groddjur, se orienteringsfigur ovan.



Figur 12. Rör från jordbruksmark. Se K i figur 1.