

# Ekoxen 3

## Trollhättans Kommun

## Geoteknisk undersökning

*PM Geoteknik 2020-06-09*



Datum:	2020-06-09	Rev A:	Uppdragsnummer:	1220053
Upprättad av: Emil Svahn, Mikael Argus				

## **ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

UPPDRAKSNAMEN: Ekoxen 3  
Geoteknisk undersökning

UPPDRAKSNUMMER: 1220053  
UPPRÄTTAD DATUM: 2020-06-09  
REVIDERAD DATUM:

BESTÄLLARE: Tranark AB  
BESTÄLLARENS OMBUD:  
Jeanette Ragneby

KONSULT: Mitta AB  
Organisationsnummer:  
556676-6647  
Projektledare:  
Emil Svahn  
Granskare:  
Mikael Argus  
Fältgeotekniker:  
Axel Isaksson  
Håkan Arnklin  
Företagsadress:  
Vältvägen 9, 541 38 Skövde  
Epost:  
Emil.Svahn@mitta.se

## **INNEHÅLL**

<b>1</b>	<b>UPPDRAG .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ORIENTERING .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>MARKFÖRHÄLLANDEN .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>GEOHYDROLOGI .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>TJÄLFARLIGHET.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>SÄTTNINGAR .....</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>GRUNDLÄGGNING.....</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>SCHAKTNING .....</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>AVSEENDE FÖRORENINGAR .....</b>	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>GEOTEKNISKA SYNPUNKTER.....</b>	<b>8</b>
	<b>BILAGOR.....</b>	<b>9</b>

## 1 UPPDRAG

Mitta AB har på uppdrag av Tranark AB utfört en geoteknisk undersökning inom fastigheten Ekoxen 3 i Trollhättan. Inom fastigheten planerar man att uppföra två st flerbostadshus i åtta våningar och eventuellt ett källargarage.

Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena inför planerad byggnation.

## 2 ORIENTERING

Aktuell fastighet är belägen i stadsdelen Sylte i södra Trollhättan. Fastigheten gränsar åt väster mot Bistråket, åt öster mot Myrtuvevägen och åt norr mot Nyckelpigevägen.

Läget för planerad byggnation samt de undersökta punkternas lägen framgår av bifogad ritning G1.



### **3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR**

Fältundersökningen genomfördes 2020-05-12 – 2020-05-13 av Axel Isaksson och Håkan Arnklin med borrvagn GM65. Den består av följande undersökningar:

- Jord-bergsondering i 13 punkter
- CPTu-sondering i 1 punkt
- Tagning av störda jordprov med skruvborr i 7 punkter
- Radonmätning i 2 punkter med s.k. ROAC detektorer
- Montering av 2 grundvattenrör

Inmätning av borrpunkterna har utförts med GPS i koordinatsystem SWEREF 991330 och höjdsystem RH 2000.

De upptagna jordproverna har undersöks på Mittas geotekniska laboratorium i Skövde. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart, tjälfarligehetsklass, materialtyp, konflytgräns och vattenkvot.

Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade ritningar G1 – G2 samt i provtabell och utvärdering CPT.

### **4 MARKFÖRHÄLLANDEN**

Marken inom området utgörs huvudsakligen av asfalterade parkeringsplatser, det förekommer även gräsytor. Markytan inom området är relativt plan med en lätt sluttning åt sydöst, de avvägda nivåerna vid borrhålen varierade mellan +58,4 och +60,6.

Jorddjupet inom området är generellt mindre än 5 meter.

Ytskiktet inom området utgörs huvudsakligen av ca 5-10 cm asfalt. I punkt 20M009 bestod jorden av fyllning innehållande grus och sand ner till 0,6 meter och i punkt 20M012 bestod ytskiktet av fyllning innehållande mulljord och sand ner till 0,05 meters djup följt av fyllning innehållande grus och sand ner till 0,8 meters djup.

I punkterna 20M001, 20M004, 20M006, 20M007 och 20M010 består jorden direkt under asfalten av fyllning innehållande grus och sand ner till mellan 0,6 och 1,6 meters djup.

Direkt under fyllningen utgörs jorden i punkt 20M001 av grusig sand och siltig grusig sand ner till 2,7 meters djup.

I punkt 20M007 påträffades något mullhaltig siltig lera direkt under fyllningen ner till 1,2 meters djup följt av lerig sandig silt ner till 2,0 meters djup.

I punkt 20M010 påträffades något mullhaltig siltig lera ner direkt under fyllningen ner till 2,0 meters djup följt av siltig lera ner till 3,0 meter under markytan.

Förekommande lerjordar bedöms som löst lagrade.

Vid jordbergsonderingen påträffades berget mellan 0,1 och 3,5 meter under markytan, jorddjupet är generellt som störst inom områdets nordöstra delar. Det bör beaktas att flertalet block påträffats vid sonderingar.

Berg i dagen har mätts in i anslutning till punkt 20M013.



*Utdrag ur SGU:s jordartskarta*

## **5 GEOHYDROLOGI**

I samband med fältundersökningen monterades två st grundvattenrör i punkterna 20M009 och 20M010. 2020-05-18 uppmättes grundvattennivån på +58,8 resp. +59,3 (motsvarande 1,1 resp. 1,1 meter under markytan).

## **6 TJÄLFARLIGHET**

Leran inom området bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarligetsklass 4 och materialtyp 5A enligt AMA Anläggning 17.

## **7 SÄTTNINGAR**

Ingen sättningsundersökning har utförts. Lerans sättningsegenskaper har bedömts utifrån utförda CPT-sonderingar. Enligt CPT-sonderingarna är leran inom området överkonsoliderad vilket innebär att viss belastning kan påföras utan att oacceptabla sättnings uppstår.

Vid aktuella belastningar bedöms dock differenssättningarna bli för stora då grundläggning delvis kommer att ske på friktionsjord/berg och delvis på leran.

Det ska beaktas att belastningsökningar som ger upphov till sättningar kan förutom belastning från byggnad även utgöras av fyllning och/ eller orsakas av grundvattensänkning. Exempelvis ger 1 m grundvattensänkning upphov till en belastningsökning motsvarande 10 kPa.

## **8 GRUNDLÄGGNING**

Med hänsyn till de relativt stora lasterna samt lerans egenskaper rekommenderas utskiftning av förekommande lera och fyllning för att grundlägga byggnaden på minst 30 cm packat krossmaterial ovan berget. Vid detta grundläggningssätt bedöms obetydliga sättningar uppstå.

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta. Grundläggning kan utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck  $f_d$  sättes till 400 kPa vid grundläggning på berg. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen.

Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK2. Vid dimensionering används karakteristiska värden/medelvärden enligt tabell 1.

*Tabell 1 – Karakteristiska värden, medelvärden*

Jordlager	Fiktions-vinkel, $\phi_k$ [°]	Elasticitets-modul, $E_k$ [MPa]	Tunghet, $G_k$ [kN/m <sup>3</sup> ]
Packad fyllning, tillfört krossmaterial	40	40	20

Vidare ska belysas att jorden är erosionsbenägen, vilket kräver beaktande bland annat med avseende på schaktarbeten.

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning 17.

## **9 SCHAKTNING**

Schaktning i lera kan ovan grundvattenytan utföras i slänt med lutning 1:1 ner till 3 meters djup vid en belastning på markytan intill schaktet med max 20 kPa (dock ej närmare släntkrön än 1 meter).

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det delvis kommer att bli aktuellt med schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas.

Inom delar av schaktområdet kommer det att bli aktuellt med torrläggning av schakt, detta kan ske med hjälp av pumpning i slutna vakuumbrunnar (s.k. wellpoint) alternativt pumpbrunnar.

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av sländer vid vattenövermättnad på grund av t. ex. regn. För att begränsa utflytning av sländer kan dessa övertäckas vid regnväder.

Bergschakt utföres enligt anvisningar i AMA Anläggning 17. Innan bergschakt/sprängning påbörjas bör beslut tas om huruvida förbesiktning av närliggande byggnader och anläggningar bör utföras.

Riskanalys ska upprättas i god tid före sprängningsarbetena där det framgår riktvärden och omfattning på syneförrättning (besiktning).

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk Byggtjänst, SGI/SBUF 2015).

## **10 AVSEENDE FÖRORENINGAR**


I samband med fältarbetena uttogs miljöprover av jord. Sex prover valdes ut för analys med avseende på BTEX, alifater, aromater, PAH16 och metaller.

PAH påträffades ej över rapporteringsgräns. Låg halt alifater, understigande riktvärde för KM, påträffades i prov 20M010 på nivå 0,05-1,6 m. Generellt påvisades låga halter av metaller. Dock påfanns krom markant överskridande riktvärde för MKM i provpunkt 20M004 på nivån 0,05-1,6 m. Provet utgörs av fyllning bestående av grus och sand. Utförd provtagning har ej kunnat avgränsa eventuell föroreningsutbredning. I utförandeskedet kan det finnas behov av att masshantering sker på sådant sätt att förureningar ej sprids i miljön och utgör en risk för människors hälsa. Det rekommenderas därför att samråd sker med tillsynsmyndigheten.

Det råder upplysningsplikt gällande upptäckt av förureningar enligt 10 kap miljöbalken. Denna rapport skall därför skickas till tillsynsmyndigheten.

## **11 GEOTEKNISKA SYNPUNKTER**

Då grundläggning troligtvis kommer att ske under grundvattennivån kommer någon form av vattentät betong att krävas.

Mitta Geoteknik Vatten & Miljö	Skövde 2020-06-09
 Mikael Argus	 Emil Svahn

## **BILAGOR**

Bilaga 1 - Ritning G1 (Borrplan)

Bilaga 2 - Ritning G2 (Sektioner)


Bilaga 3 - Provtabell





Bilaga 4 - Utvärdering CPT

Bilaga 5 - Analysresultat

Bilaga 6 - Analysrapporter

Bilaga 7 - SGF:s Beteckningsblad





HÖJDSYSTEM: RH2000  
MARKNIVÅN MELLAN BORRPUNKTERNA  
EJ AVVÄGD

REV	ANT	ÄNDRINGER AVSER	SIGN	DATUM

PROJEKT/FÖRETAG  
EKOXEN 3  
TROLLHÄTTANS KOMMUN



BENÄMNING

GEOTEKNIK UNDERSÖKNING  
SEKTION A-A, B-B, C-C, D-D

UPPDAG 1220053	RITAD AV F. PASCAL	KONSTRUERAD AV E. SVAHL
DATUM 2020-06-09	ANSVARIG E. SVAHL	
SKALA 1:100 (A1) 1:200 (A3)	NUMMER G2	I BET



Uppdrad:

**Ekoxen 3**


**Trollhättans kommun**

Vältvägen 9 541 38 Skövde <a href="http://www.mitta.se">www.mitta.se</a>	Fältundersökning: H.A.&A.I. 2020-05-12	Laboratorieundersökning: 2020-05-28 F.P.	Godkänd den 2020-06-09			
Sektion/borrhåll Djup/nivå	Benämning	Vatten- kvot w %	Konflyt- gräns w <sub>L</sub> %	Tjälfarl klass	Mtrtyp enl. tab. CB/1 AMA- 17	Anm
<b>20M001</b> 0-0,1 -1,0 -2,0 -2,7	Asfalt Brun FYLLNING/grus sand/ Gråbrun grusig SAND Brun siltig grusig SAND	3 6 7		1 2	7 7 2 3B	Ev. fyllning
<b>20M004</b> 0-0,05 -1,6	Asfalt Brun FYLLNING /grus sand/	5			7 7	
<b>20M006</b> 0-0,05 -0,8	Asfalt Grå FYLLNING /grus sand/	1			7 7	
<b>20M007</b> 0-0,05 -0,6 -1,2 -2,0	Asfalt Brun FYLLNING /grus sand/ Mörkbrun mullhaltig ngt grusig siltig LERA Grå lerig sandig SILT	5 24 18		4 4	7 7 5B 5A	Enstaka rötter, innehåller block
<b>20M009</b> 0-0,5 -0,6	<i>Uppmätt gvy i rör 1,1 mumy (200518).</i> Brun FYLLNING /grus sand/ Brun FYLLNING /grus sand/	6 12			7 7	
<b>20M010</b> 0-0,05 -1,6 -2,0 -3,0	<i>Uppmätt gvy i rör 1,1mumy (200518).</i> Asfalt Brun FYLLNING /grus sand/ Grå ngt mullhaltig siltig LERA Grå siltig LERA innesållande siltskikt	3 29 31	38	4 4	7 5A 5A	
<b>20M012</b> 0-0,05 -0,8	Mörkbrun FYLLNING /mulljord sand/ Brun FYLLNING /grus sand/	12			7 7	Enl. fältprotokoll Rötter

# C P T - sondering

<b>Projekt</b> <b>EkoXen 3</b> <b>1220053</b>		<b>Plats</b> <b>Trollhättans kommun</b> <b>Borrhål</b> <b>20M010</b> <b>Datum</b> <b>2020-05-12</b>																																					
Förborningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens	2.00 m 2.00 m 3.54 m 1.10 m my 60.40 m	Förborrat material Geometri <b>Normal</b> Vätska i filter <b>Glycerin</b> Operatör <b>Axel Isaksson</b> Utrustning <b>Geotech</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Portryck registrerat vid sondering</b>																																					
<b>Kalibreringsdata</b> Spets <b>5243</b> Inre friktion $O_c$ <b>0.0 kPa</b> Datum <b>190930</b> Inre friktion $O_f$ <b>0.0 kPa</b> Arealfaktor a <b>0.843</b> Cross talk $c_1$ <b>0.000</b> Arealfaktor b <b>0.000</b> Cross talk $c_2$ <b>0.000</b>		<b>Nollvärdet, kPa</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td><b>239.40</b></td> <td><b>127.00</b></td> <td><b>7.73</b></td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td><b>159.00</b></td> <td><b>124.80</b></td> <td><b>7.41</b></td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td><b>-80.40</b></td> <td><b>-2.20</b></td> <td><b>-0.32</b></td> </tr> </tbody> </table>		Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	<b>239.40</b>	<b>127.00</b>	<b>7.73</b>	Efter	<b>159.00</b>	<b>124.80</b>	<b>7.41</b>	Diff	<b>-80.40</b>	<b>-2.20</b>	<b>-0.32</b>																					
	Portryck	Friktion	Spetstryck																																				
Före	<b>239.40</b>	<b>127.00</b>	<b>7.73</b>																																				
Efter	<b>159.00</b>	<b>124.80</b>	<b>7.41</b>																																				
Diff	<b>-80.40</b>	<b>-2.20</b>	<b>-0.32</b>																																				
<b>Skalfaktorer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Portryck Område Faktor</th> <th>Friktion Område Faktor</th> <th>Spetstryck Område Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Portryck Område Faktor	Friktion Område Faktor	Spetstryck Område Faktor				<b>Korrigering</b> Portryck <b>(ingen)</b> Friktion <b>(ingen)</b> Spetstryck <b>(ingen)</b>  Bedömd sonderingsklass																															
Portryck Område Faktor	Friktion Område Faktor	Spetstryck Område Faktor																																					
<input type="checkbox"/> <b>Använd skalfaktorer vid beräkning</b>																																							
<b>Portrycksobservationer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1.10</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>Skiktgränser</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		<b>Klassificering</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet (ton/m<sup>3</sup>)</th> <th>Flytgräns</th> <th>Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.05</td> <td>1.80</td> <td></td> <td>asfalt</td> </tr> <tr> <td>0.05</td> <td>1.60</td> <td>1.80</td> <td></td> <td>F(gr sa)</td> </tr> <tr> <td>1.60</td> <td>2.00</td> <td>1.80</td> <td></td> <td>(mu)sil</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>3.00</td> <td>1.80</td> <td>0.38</td> <td>sil</td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		Densitet (ton/m <sup>3</sup> )	Flytgräns	Jordart	Från	Till				0.00	0.05	1.80		asfalt	0.05	1.60	1.80		F(gr sa)	1.60	2.00	1.80		(mu)sil	2.00	3.00	1.80	0.38	sil
Djup (m)	Portryck (kPa)																																						
<b>1.10</b>	<b>0.00</b>																																						
Djup (m)																																							
Djup (m)		Densitet (ton/m <sup>3</sup> )	Flytgräns	Jordart																																			
Från	Till																																						
0.00	0.05	1.80		asfalt																																			
0.05	1.60	1.80		F(gr sa)																																			
1.60	2.00	1.80		(mu)sil																																			
2.00	3.00	1.80	0.38	sil																																			
<b>Anmärkning</b>      																																							

# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1



C:\Users\Emil\Mätjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\T,U\Trollhättans Kommun\Ekoxen 3\CPT\20M010.CPW


# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 2.00 m  
Start djup 2.00 m  
Stopp djup 3.54 m  
Grundvattennivå 1.10 m

Referens my  
Nivå vid referens 60.40 m  
Förborrat material  
Geometri Normal

Vätska i filter Glycerin  
Borrpunktens koord.  
Utrustning Geotech  
Sond nr 5243

Projekt Ekoxen 3  
Projekt nr 1220053  
Plats Trollhättans kommun  
Borrhål 20M010  
Datum 2020-05-12




# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Förborrningsdjup 2.00 m  
 Nivå vid referens 60.40 m Förborrat material  
 Grundvattenyta 1.10 m Utrustning Geotech  
 Startdjup 2.00 m Geometri Normal

Utvärderare Emil Svahn  
 Datum för utvärdering 2020-06-03

Projekt Ekoxen 3  
 Projekt nr 1220053  
 Plats Trollhättans kommun  
 Borrhål 20M010  
 Datum 2020-05-12




# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my  
Nivå vid referens 60.40 m  
Grundvattenyta 1.10 m  
Startdjup 2.00 m

Förborrningsdjup 2.00 m  
Förborrat material  
Utrustning Geotech  
Geometri Normal

Utvärderare Emil Svahn  
Datum för utvärdering 2020-06-03

Projekt Ekoxen 3  
Projekt nr 1220053  
Plats Trollhättans kommun  
Borrhål 20M010  
Datum 2020-05-12



# C P T - sondering

Sida 1 av 1

Projekt Ekoxen 3 1220053				Plats Borrhäl Datum										
Djup (m)		Klassificering	$\rho$ t/m <sup>3</sup>	$W_L$	$\tau_{fu}$ kPa	$\phi$ °	$\sigma_{vo}$ kPa	$\sigma'_{vo}$ kPa	$\sigma'_{c}$ kPa	OCR	$I_D$ %	E MPa	$M_{OC}$ MPa	$M_{NC}$ MPa
Från	Till													
0.00	0.05	asfalt	1.80				0.4	0.4						
0.05	1.10	F(gr sa)	1.80				10.2	10.2						
1.10	1.60	F(gr sa)	1.80				23.8	21.3						
1.60	2.00	(mu)silE	1.80		(-6137.4)		31.8	24.8		1.00				
2.00	2.20	silE	1.80	0.38	34.3		37.1	27.1	289.0	10.67				
2.20	2.40	silE	1.80	0.38	25.5		40.6	28.6	196.8	6.88				
2.40	2.60	silE	1.80	0.38	16.1		44.1	30.1	109.4	3.63				
2.60	2.80	silE	1.80	0.38	21.4		47.7	31.7	153.6	4.85				
2.80	3.00	silE	1.80	0.38	151.6		51.2	33.2	1758.9	52.97				
3.00	3.20	Sa Med	1.90			38.7	54.8	34.8			79.8	33.9	46.1	36.9
3.20	3.40	Si D	1.95		((434.7))	(38.4)	58.6	36.6				24.0	31.8	25.4

C:\Users\Emil\Mättjanst AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\T,U\Trollhättans Kommun\Ekoxen 3\CPT\20M010.CPW



**Tabell 1** – Analysresultat för BTEX, alifater, aromater, PAH16 samt metaller på jordprover tagna på fastigheten Ekoxen 3 i Trollhättans kommun. Redovisning av halter samt jämförelse mot riktvärden.

Provbenämning	20M001-1	20M004-1	20M007-2	20M009-1	20M010-1	20M010-2	Mindre än ringa risk (MRR) <sup>1</sup>	Känslig markanvändning (KM) <sup>2</sup>	Mindre känslig markanvändning (MKM) <sup>2</sup>	Farligt avfall (FA) <sup>3</sup>
Djup [m]	0,1-1,0	0,05-1,6	0,4-1,2	1,6-2,0	0,05-1,6	1,6-2,0				
<b>PROVTAGNINGSDATUM</b>										
Provtagningsdatum	200512	200512	200512	200512	200512	200512				
<b>ANALYSPARAMETRAR</b>										
Torrsubstans (%)	93,6	93,4	65,1	96,3	95	75,9	-	-	-	-
TOC %	e. a	e. a	10,9	e. a	e. a	1,7	-	-	-	-
<b>BTEX (mg/kg TS)</b>										
Bensen	e.a	< 0,0035	< 0,0035	e.a	< 0,0035	< 0,0035	-	0,012	0,04	1000
Toluen	e.a	< 0,10	< 0,10	e.a	< 0,10	< 0,10	-	10	40	1000
Etylbensen	e.a	< 0,10	< 0,10	e.a	< 0,10	< 0,10	-	10	50	1000
M/P/O-Xylen	e.a	< 0,10	< 0,10	e.a	< 0,10	< 0,10	-	10	50	1000
Summa TEX	e.a	< 0,20	< 0,20	e.a	< 0,20	< 0,20	-	-	-	-
<b>Alifater och aromater (mg/kg TS) samt oljetyp</b>										
Alifater >C5-C8	e.a	< 5,0	< 5,0	e.a	< 5,0	< 5,0	-	25	150	1 000
Alifater >C8-C10	e.a	< 3,0	< 3,0	e.a	< 3,0	< 3,0	-	25	120	1 000
Alifater >C10-C12	e.a	< 5,0	< 5,0	e.a	< 5,0	< 5,0	-	100	500	1 000
Alifater >C12-C16	e.a	< 5,0	< 5,0	e.a	< 5,0	< 5,0	-	100	500	10 000
Summa Alifater >C5-C16	e.a	< 9,0	< 9,0	e.a	< 9,0	< 9,0	-	100	500	-
Alifater >C16-C35	e.a	< 10	< 10	e.a	18	< 10	-	100	1000	10 000
Aromater >C8-C10	e.a	< 4,0	< 4,0	e.a	< 4,0	< 4,0	-	10	50	1 000
Aromater >C10-C16	e.a	< 0,90	< 0,90	e.a	< 0,90	< 0,90	-	3	15	1 000
Metylkrysener/benzo(a)antracener	e.a	< 0,50	< 0,50	e.a	< 0,50	< 0,50	-	-	-	-
Metylpyren/florantener	e.a	< 0,50	< 0,50	e.a	< 0,50	< 0,50	-	-	-	-
Aromater >C16-C35	e.a	< 0,50	< 0,50	e.a	< 0,50	< 0,50	-	10	30	1 000
Oljetyp <C10	e.a	Utgår	Utgår	e.a	Utgår	Utgår	-	-	-	-
Oljetyp >C10	e.a	Utgår	Utgår	e.a	Ospec	Utgår	-	-	-	-

Parameter	Prov samt djup [m]						Riktvärden			
	20M001-1	20M004-1	20M007-2	20M009-1	20M010-1	20M010-2	Mindre än ringa risk (MRR) <sup>1</sup>	Känslig markanvändning (KM) <sup>2</sup>	Mindre känslig markanvändning (MKM) <sup>2</sup>	Farligt avfall <sup>3</sup>
	0,1-1,0	0,05-1,6	0,4-1,2	1,6-2,0	0,05-1,6	1,6-2,0				
<b>PAH16 (mg/kg TS)</b>										
Benzo(a)antracen	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Krysen	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Benzo(b,k)fluoranten	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Benzo(a)pyren	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pyren	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Dibenzo(a,h)antracen	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Naftalen	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Acenaftylen	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Acenaften	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Flouren	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Fenantren	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Antracen	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Fluoranten	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Pyren	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Benzo(g,h,i)perylen	e.a	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	< 0,030	-	-	-	-
Summa PAH med låg molekylvikt	e.a	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	0,6	3	15	1 000
Summa PAH med medelhög molekylvikt	e.a	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	2	3,5	20	1 000
Summa PAH med hög molekylvikt	e.a	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	0,5	1	10	50
Summa cancerogena PAH	e.a	< 0,090	< 0,090	< 0,090	< 0,090	< 0,090	-	-	-	-
Summa övriga PAH	e.a	< 0,14	< 0,14	< 0,14	< 0,14	< 0,14	-	-	-	-
Summa totala PAH16	e.a	< 0,23	< 0,23	< 0,23	< 0,23	< 0,23	-	-	-	-

Provbenämning	20M001-1	20M004-1	20M007-2	20M009-1	20M010-1	20M010-2	Mindre än ringa risk (MRR) <sup>1</sup>	Känslig markanvändning (KM) <sup>3</sup>	Mindre känslig markanvändning (MKM) <sup>3</sup>	Farligt avfall <sup>4</sup>
Djup [m]	0,1-1,0	0,05-1,6	0,4-1,2	1,6-2,0	0,05-1,6	1,6-2,0				
<b>Metaller (mg/kg TS)</b>										
Arsenik As	< 2,0	< 2,0	< 2,8	< 1,9	< 1,9	< 2,4	10	10	25	1 000
Barium Ba	41	30	88	33	32	110	-	200	300	50 000
Bly Pb	2	2	11	3,4	2,8	6,5	20	50	400	2 500
Kadmium Cd	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	0,2	0,8	12	1 000
Kobolt Co	5,1	4,7	5,2	5,3	5,9	8,1	-	15	35	1 000
Koppar Cu	13	7,7	13	15	17	12	40	80	200	2 500
Krom Cr	23	930	20	14	10	22	40	80	150	1 000
Kvicksilver Hg	< 0,010	< 0,010	0,023	< 0,010	< 0,010	< 0,012	0,1	0,25	2,5	50
Nickel Ni	6,7	8,1	7,9	6,9	7,3	9,7	35	40	120	1 000
Vanadin V	18	23	32	16	19	46	-	100	200	10 000
Zink Zn	17	10	34	19	22	43	120	250	500	2 500

**Noter till tabell:**

<sup>1</sup> Riktvärde för "Nivå för mindre än ringa risk" (MÄRR). Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1.

<sup>2</sup> Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2016-07-01. Se även Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Riktvärde anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM)

<sup>3</sup> Rekommenderade haltgränser för farligt avfall. Avfall Sverige. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01.

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

e.a. Ämne ej anlayserat

Blåmarkerad	Riktvärde för nivå för mindre än ringa risk överskrids
Gulmarkerad	Riktvärde för KM överskrids
Orangemarkerad	Riktvärde för MKM överskrids
Rödmarkerad	Haltgräns för farligt avfall överskrids
Fetstil	Organiska parametrar över rapporteringsgräns, men understigande riktvärde markeras med fet stil.

MITTA AB  
Rebecca Friberg  
Vältvägen 9  
541 38 SKÖVDE

**AR-20-SL-125700-01**

**EUSELI2-00761706**

Kundnummer: SL7645787

Uppdragsmärkn.  
, GLN: 7365566766641,  
1-10-200-1220053

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2020-05290129</b>			Djup (m)	0,1-1,0
Provbeskrivning:				Provtagningsdatum	2020-05-12
Matris:	Jord			Provtagare	Axel Isaksson
Provet ankom:	2020-05-28				
Utskriftsdatum:	2020-06-02				
Analyserna påbörjades:	2020-05-28				
Provmarkning:	20M001-1				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Torrsubstans	<b>93.6</b>	%	5%	SS-EN 12880:2000	a)
Arsenik As	< 2.0	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Barium Ba	<b>41</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Bly Pb	<b>2.0</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kobolt Co	<b>5.1</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Koppar Cu	<b>13</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Krom Cr	<b>23</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kvicksilver Hg	< 0.010	mg/kg Ts	20%	SS028311mod/SS-EN ISO17852mod	a)
Nickel Ni	<b>6.7</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Vanadin V	<b>18</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Zink Zn	<b>17</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

---

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*  
Måtosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför  
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.  
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det  
insända provet.

AR-003v55

MITTA AB  
 Rebecca Friberg  
 Vältvägen 9  
 541 38 SKÖVDE

**AR-20-SL-124774-01**
**EUSELI2-00761706**

Kundnummer: SL7645787

 Uppdragsmärkn.  
 , GLN: 7365566766641,  
 1-10-200-1220053

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2020-05290130</b>	Djup (m)	0,05-1,6	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2020-05-12	
Matris:	Jord	Provtagare	Axel Isaksson	
Provet ankom:	2020-05-28			
Utskriftsdatum:	2020-06-02			
Analyserna påbörjades:	2020-05-28			
Provmarkning:	20M004-1			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>93.4</b>	%	5%	SS-EN 12880:2000 a)
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
M/P/O-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts		a)
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	20%	SPI 2011 a)
Metylkyrsener/benzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyren/fluorantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>			a)*
Oljetyp > C10	<b>Utgår</b>			a)*
Bens(a)antracen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Krysen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod a)
Naftalen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Acenaftylen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	40%	ISO 18287:2008 mod a)

**Förklaringar**

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fenantron	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts			a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts			a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts			a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts			a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts			a)
Arsenik As	< 2.0	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Barium Ba	30	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Bly Pb	2.0	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kobolt Co	4.7	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Koppar Cu	7.7	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Krom Cr	930	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kvicksilver Hg	< 0.010	mg/kg Ts	20%	SS028311mod/SS-EN ISO17852mod	a)
Nickel Ni	8.1	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Vanadin V	23	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Zink Zn	10	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

MITTA AB  
 Rebecca Friberg  
 Vältvägen 9  
 541 38 SKÖVDE

**AR-20-SL-125754-01**
**EUSELI2-00761706**

Kundnummer: SL7645787

 Uppdragsmärkn.  
 , GLN: 7365566766641,  
 1-10-200-1220053

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2020-05290131</b>	Djup (m)	0,4-1,2	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2020-05-12	
Matris:	Jord	Provtagare	Axel Isaksson	
Provet ankom:	2020-05-28			
Utskriftsdatum:	2020-06-02			
Analyserna påbörjades:	2020-05-28			
Provmarkning:	20M007-2			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>65.1</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 a)
Glödförlust	<b>10.9</b>	% Ts	10%	SS-EN 12879:2000 a)
TOC beräknat	<b>6.2</b>	% Ts		a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
M/P/O-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts		a)
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	20%	SPI 2011 a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyren/florantener	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljotyp < C10	Utgår			a)*
Oljotyp > C10	Utgår			a)*
Bens(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod a)

**Förklaringar**

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	ISO 18287:2008 mod	a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Floranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts			a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts			a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts			a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts			a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts			a)
Arsenik As	< 2.8	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Barium Ba	88	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Bly Pb	11	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kobolt Co	5.2	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Koppar Cu	13	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Krom Cr	20	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kvicksilver Hg	0.023	mg/kg Ts	20%	SS028311mod/SS-EN ISO17852mod	a)
Nickel Ni	7.9	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Vanadin V	32	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Zink Zn	34	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

MITTA AB  
 Rebecca Friberg  
 Vältvägen 9  
 541 38 SKÖVDE

**AR-20-SL-125240-01**
**EUSELI2-00762352**

Kundnummer: SL7645787

 Uppdragsmärkn.  
 1-10-200-1220053

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2020-06010817</b>	Djup (m)	1,6-2,0	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2020-05-12	
Matris:	Jord	Provtagare	Axel Isaksson	
Provet ankom:	2020-05-29			
Utskriftsdatum:	2020-06-02			
Analyserna påbörjades:	2020-05-29			
Provmarkning:	20M009-1			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>96.3</b>	%	5%	SS-EN 12880:2000 a)
Bens(a)antrace	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antrace	< 0.030	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	ISO 18287:2008 mod a)
Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Antrace	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts		a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts		a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts		a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts		a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts		a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts		a)
Arsenik As	< 1.9	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1 a)
Barium Ba	<b>33</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1 a)
Bly Pb	<b>3.4</b>	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1 a)

**Förklaringar**

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kobolt Co	5.3	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Koppar Cu	15	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Krom Cr	14	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kvicksilver Hg	< 0.010	mg/kg Ts	20%	SS028311mod/SS-EN ISO17852mod	a)
Nickel Ni	6.9	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Vanadin V	16	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Zink Zn	19	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

MITTA AB  
Rebecca Friberg  
Vältvägen 9  
541 38 SKÖVDE

**AR-20-SL-125770-01**

**EUSELI2-00761706**

Kundnummer: SL7645787

Uppdragsmärkn.  
, GLN: 7365566766641,  
1-10-200-1220053

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2020-05290132</b>			Djup (m)	0,05-1,6
Provbeskrivning:				Provtagningsdatum	2020-05-12
Matris:	Jord			Provtagare	Axel Isaksson
Provet ankom:	2020-05-28				
Utskriftsdatum:	2020-06-02				
Analyserna påbörjades:	2020-05-28				
Provmarkning:	20M010-1				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Torrsubstans	<b>95.0</b>	%	5%	SS-EN 12880:2000	a)
Bensen	< 0.0035	mg/kg Ts	30%	EPA 5021	a)
Toluen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021	a)
Etylbensen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021	a)
M/P/O-Xylen	< 0.10	mg/kg Ts	30%	EPA 5021	a)
Summa TEX	< 0.20	mg/kg Ts	30%	EPA 5021	a)
Alifater >C5-C8	< 5.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011	a)
Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg Ts	35%	SPI 2011	a)
Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011	a)
Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011	a)
Summa Alifater >C5-C16	< 9.0	mg/kg Ts			a)
Alifater >C16-C35	<b>18</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011	a)
Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg Ts	30%	SPI 2011	a)
Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg Ts	20%	SPI 2011	a)
Metylkyrsener/benzo(a)antracener	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012	a)
Metylpyren/fluorantener	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012	a)
Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012	a)
Oljetyp < C10	<b>Utgår</b>				a)*
Oljetyp > C10	<b>Ospec</b>				a)*
Bens(a)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Krysen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Benso(b,k)fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Benzo(a)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Dibens(a,h)antracen	< 0.030	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod	a)
Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	ISO 18287:2008 mod	a)

### Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v55

Acenaften	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts			a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts			a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts			a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts			a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts			a)
Arsenik As	< 1.9	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Barium Ba	32	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Bly Pb	2.8	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kobolt Co	5.9	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Koppar Cu	17	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Krom Cr	10	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kvicksilver Hg	< 0.010	mg/kg Ts	20%	SS028311mod/SS-EN ISO17852mod	a)
Nickel Ni	7.3	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Vanadin V	19	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Zink Zn	22	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

MITTA AB  
 Rebecca Friberg  
 Vältvägen 9  
 541 38 SKÖVDE

**AR-20-SL-125766-01**
**EUSELI2-00761706**

Kundnummer: SL7645787

 Uppdragsmärkn.  
 , GLN: 7365566766641,  
 1-10-200-1220053

## Analysrapport

Provnummer:	<b>177-2020-05290133</b>	Djup (m)	1,6-2,0	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2020-05-12	
Matris:	Jord	Provtagare	Axel Isaksson	
Provet ankom:	2020-05-28			
Utskriftsdatum:	2020-06-02			
Analyserna påbörjades:	2020-05-28			
Provmarkning:	20M010-2			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Torrsubstans	<b>75.9</b>	%	10%	SS-EN 12880:2000 a)
Glödförlust	<b>3.0</b>	% Ts	10%	SS-EN 12879:2000 a)
TOC beräknat	<b>1.7</b>	% Ts		a)
Bensen	<b>&lt; 0.0035</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Toluen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Etylbensen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
M/P/O-Xylen	<b>&lt; 0.10</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Summa TEX	<b>&lt; 0.20</b>	mg/kg Ts	30%	EPA 5021 a)
Alifater >C5-C8	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C8-C10	<b>&lt; 3.0</b>	mg/kg Ts	35%	SPI 2011 a)
Alifater >C10-C12	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Alifater >C12-C16	<b>&lt; 5.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Summa Alifater >C5-C16	<b>&lt; 9.0</b>	mg/kg Ts		a)
Alifater >C16-C35	<b>&lt; 10</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C8-C10	<b>&lt; 4.0</b>	mg/kg Ts	30%	SPI 2011 a)
Aromater >C10-C16	<b>&lt; 0.90</b>	mg/kg Ts	20%	SPI 2011 a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Metylpyren/florantener	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Aromater >C16-C35	<b>&lt; 0.50</b>	mg/kg Ts	25%	SIS: TK 535 N 012 a)
Oljotyp < C10	<b>Utgår</b>			a)*
Oljotyp > C10	<b>Utgår</b>			a)*
Bens(a)antracen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Krysen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen	<b>&lt; 0.030</b>	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod a)

**Förklaringar**

AR-003v55

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

Naftalen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Acenaftylen	< 0.030	mg/kg Ts	40%	ISO 18287:2008 mod	a)
Acenafaten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fluoren	< 0.030	mg/kg Ts	30%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fenantren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Antracen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Fluoranten	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Pyren	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Benzog,h,i)perylen	< 0.030	mg/kg Ts	25%	ISO 18287:2008 mod	a)
Summa PAH med låg molekylvikt	< 0.045	mg/kg Ts			a)
Summa PAH med medelhög molekylvikt	< 0.075	mg/kg Ts			a)
Summa PAH med hög molekylvikt	< 0.11	mg/kg Ts			a)
Summa cancerogena PAH	< 0.090	mg/kg Ts			a)
Summa övriga PAH	< 0.14	mg/kg Ts			a)
Summa totala PAH16	< 0.23	mg/kg Ts			a)
Arsenik As	< 2.4	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Barium Ba	110	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Bly Pb	6.5	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kadmium Cd	< 0.20	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kobolt Co	8.1	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Koppar Cu	12	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Krom Cr	22	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Kvicksilver Hg	< 0.012	mg/kg Ts	20%	SS028311mod/SS-EN ISO17852mod	a)
Nickel Ni	9.7	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Vanadin V	46	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)
Zink Zn	43	mg/kg Ts	25%	EN ISO 11885:2009 / SS 028311 utg 1	a)

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

# REDOVISNING I PLAN

## Sondering

- Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller slagssondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
- Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex vikt- och trycksondering)
- CPT-sondering
- Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex hejarsondering)

## Tillägg för djup- och bergbestämning

- Sondering avslutad utan att stopp erhållits
- Sondering till förmadad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare
- Sondering till förmadat berg
- Sondering mindre än 3 m i förmadat berg
- Sondering minst 3 m i förmadat berg
- Sondering minst 3 m i förmadat berg samt analys av borrkax
- Karnborrning minst 3 m i förmadat berg
- Lutande borrhål genom jord ned i förmadat berg. Planprojicerat läge redovisas samt bergnivå och borrhållslut. Lutning och längd kan angas.

## Provtagning

- Störd provtagning  
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)
- Ostörd provtagning  
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kämpprovtagare)
- Provprop. Störm provprop redovisas skalenligt.
- Ytlig provtagning i berg/knackprov.  
Utförda analyser och mätningar på prover kan angas med bokstavsförkortningar enligt följande:  
  
T = annan teknisk analys  
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys  
C = kemisk analys

## In situförsök

- Vingförsök (Vb)
- Dilatometerförsök (DMT)
- Pressometerförsök (PMT)
- Annan undersökning (metod anges med förkortning)

## Hydrogeologiska undersökningar

- Vatten nivå bestämd, t ex i provtagningshål
- Grundvatten nivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system
- Grundvatten nivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system
- Avslutad observation
- Portrycksmätning
- Prov pumpning eller infiltrationsförsök
- Vattenförlustmätning i berg
- Brunn (grävd, sprängd eller borrad)

## Miljötekniska markundersökningar

- Fältanalys
- Laboratorieanalys

Undersökta/analyserade medier/prover anges med tilläggsbeteckningar under den trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart på provtagningsnivån kan anges till vänster om symbolen.

### Tilläggsbeteckningar:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| G | Gas                      |
| L | Vätska (vanligen vatten) |
| S | Fast fas (vanligen jord) |


### Tilläggsbeteckningar över den trekantiga symbolen:

- |    |              |
|----|--------------|
| Rn | Radonmätning |
|----|--------------|

# REDOVISNING I SEKTION


## Beteckningar i sonderingsstapel

I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.




## Avslutning av sondering


Exemplet nedan redovisas med tillhörande plansymbol.




Sonderingen avslutad  
utan att stopp erhållits  
(kod 90)




Block eller berg (kod  
93)




Sonden kan ej  
neddrivas  
ytterligare enligt för  
metoden normalt  
förfarande (kod 91)



Stopp mot förmotat  
berg  
(kod 94)



Stopp mot sten eller  
block (kod 92)



Jord-bergsondering.  
Sondering i förmotat  
berg (kod 95). Vid 3 m  
eller längre borrlängd i  
berg redovisas undre  
plansymbol annars  
övre

# SONDERING

## Trycksondering

Grundsymbol i plan:




(kod HM=01)

Neddrivningskraften i kN när en pyramidformad spets penetrerar jorden. Stångfriktionen mäts på vissa nivåer med hjälp av en glappkoppling.

Registrering av sonderingsmotstånd skall göras och redovisas minst var 0,05 m och mantelfriktionen minst varannan meter.

Redovisning av sonderingsmotstånd och mantelfriktion görs i kN eller MPa.  
Redovisning skall omfatta alla nivåer mellan vilka vridning utförts och nivå för bedömt sondstopp.

### TR1



Tr anger använd metod.

TR1 anger hålets identifikation.

+13.6 anger utgångshöjd för sondering.

Skrafferat intervall och vr anger att vridning utförts.

Heldragen linje anger sonderingsmotstånd.

Streckad linje anger mantelfriktion.

Plansymbol i exemplet:




## Hejarsondering

Grundsymbol i plan:



(kod HM=09)



Hejarsondering utförs enligt metod A eller B. Motståndet anges som antal slag för neddrivning ( $sl/0,2\text{ m}$ ) och redovisas i stapeldiagram. Olika skalor kan väljas. Vridmotståndet ( $M_v$ , i Nm) och beräknad mantelfriktion ( $P_f$ , i  $sl/0,2\text{ m}$ ) kan utelämnas.

Bedömda jordarter i samband med sondering kan anges i borrtapeln.

Beteckningar till vänster om borrtapeln:

uvr anger att vridning ej utförts från markerat djup.

x anger längre uppehåll än 5 min i sonderingen.

0 anger att sonden sjunker utan slag.

N6302

Plansymbol i exemplet: +4.7

## CPT-sondering

Grundsymbol i plan:



(kod HM=07)

Använd sonderingsklass, CPT 1, 2 eller 3, anger. Redovisning omfattar kurvor för de uppmätta basparametrarna spetsmotstånd ( $q_T$ , alt.  $q_C$ ), mantelfriktion ( $f_T$  alt.  $f_C$ ) och i förekommande fall portryck ( $u$ ).

### CPT 1

Neddrivningsmotståndet redovisas i diagramform.

I diagrammet anger den heldragna kurvan spetsmotstånd,  $q_c$  och den streckade mantelfriktion,  $f_c$ , mätt vid spetsen. x anger längre uppehåll i sonderingen (> 5 min).

Kurvorna för spetsmotstånd och portryck kan samredovisas till höger om stapeln och kurvan för mantelfriktion speglas till vänster.

### CPT 2 och CPT 3

För CPT 2 och 3 redovisas även portryckskurvan. Spetsmotstånd och mantelfriktion anger areakorrigerade ( $q_C$ ,  $f_C$ ). I vissa fall redovisas även kurvor för de beräknade parametrarna friktionskvot ( $R_f$ ) och portryckskvot (DPPR). Bedömda jordarter kan anger i borrhåsstapeln.

Aktuell sonderingsklass skall anger ovan sonderingsstapeln.

Vid uppritning skall följande skalor väljas:

Djup	1,0 m/cm
$q_T$	2 MPa/cm (heldragna linje)
$f_T$	50 kPa/cm (heldragna linje)
$u$	200 kPa/cm (heldragna linje)


Kurvorna för spetsmotstånd och mantelfriktion redovisas till höger om stapeln medan porvattentrycket redovisas till vänster.

Bedömda jordarter kan redovisas i borrhåsstapeln. Uppehåll i sonderingen längre än 5 minuter anger med x.

I vissa fall redovisas också kurvorna för friktionskvot ( $R_f$ ) och portryckskvot (DPPR). Följande skalor skall då användas:

$$\begin{array}{ll} R_f & 2 \%/\text{cm} \\ \text{DPPR} & 0,5/\text{cm} \end{array}$$


Redovisning av dessa parametrar utföres alltid tillsammans med de uppmätta parametrarna. Redovisningen kan då antingen göras i den geotekniska sektionen eller separat.



*OBS! Figuren ej skalenlig*

Plansymbol i exemplet:

6  
+4.9



*OBS! Figuren ej skalenlig*

Plansymbol i exemplet:

6  
+4.9

# PROVTAGNING

## Provtagning av jord


Störd provtagning, grundsymbol i plan:  
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34)



Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:  
(kod HM = 25, 28, 29, 30)



Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln. Horisontellt streck anger att prov undersöks på laboratorium. Jordart anges med förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov.  
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet ( $\tau_f$ ) och sensitivitet ( $S_t$ ), vattenkvoter (naturlig  $w_N$ , flytgräns  $w_L$ ) och skrymdensitet ( $\rho$ ). Förkonsolideringstryck ( $\sigma'_c$ ) och kompressionsmodul  $M_L$ , bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRS-försök.



Plansymbol i exemplet:




# IN-SITU FÖRSÖK

## Vingförsök

Grundsymbol i plan: ☀

(kod HM=13)

Vid vingförsök bestäms, på olika nivåer i jorden, dels det okorrigerade skjuvhållfasthetsvärdet  $\tau_v$  i ostört tillstånd, dels skjuvhållfasthetsvärdet  $\tau_{Rv}$  efter omrörning. Kvoten mellan skjuvhållfasthetsvärdet i ostört respektive stört tillstånd definieras som sensitiviteten  $S_t$ . Värdena på  $\tau_v$  och  $S_t$  redovisas i diagram, ofta tillsammans med resultaten från rutinundersökning av ostörda jordprover tagna med provtagare.



Plansymbol i exemplet: +12.2 ☀


# HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas med verlig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fyllt stapel. Rörspets, filter- eller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod .

Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta observationsnivåerna redovisas enligt:

GW	grundvattenytan eller nivå
W	andra vattennivåer och portryck
Rö	öppet rör
Rf	filterspets
Pp	portrycksmätare

Uppmäts inget vatten i röret anges "torrt", alternativt "< nivå "



# FÖRKORTNINGAR

## Berg och jord

	<i>Huvudord</i>		<i>Tilläggsord</i>		<i>Skikt/lager</i>
B	berg				
Bl	blockjord	bl	blockig		
Br	rösberg				
Dy	dy	dy	dyig	dy	dyskikt
Cs	Misstänkt förorenad jord enligt rutinbedömning i fält	cs	lokalt förkommande föroreningar	cs	föroreningar finns som tunnare skikt
F	fyllning				
Gy	gyttja	gy	gyttjig	gy	gyttjeskikt
Gy/Le	kontakt, gyttja överst, lera underst	( )	något, t ex(sa)= något sandig	( )	tunnare skikt
Gr	grus	gr	grusig	gr	grusskikt
J	jord				
Le	lera	le	lerig	le	lerskikt
Mn	morän				
BlMn	block- och stenmorän				
StMn	stenmorän				
GrMn	grusmorän				
SaMn	sandmorän				
SiMn	siltmorän				
LeMn	lemorän (moränlera)				
Mu	mulljord (mylla, matjord)	mu	mullhaltig	mu	mullskikt
Sa	sand	sa	sandig	sa	sandskikt
Si	silt	si	siltig	si	siltskikt
Sk	skaljord	sk	med skal	sk	skalskikt
Skgr	skalgrus				
Sksa	skalsand				
St	stenjord	st	stenig	st	stenskikt
Su	sulfidjord	su	sulfidjordshaltig	su	sulfidjordsskikt
SuLe	sulfidlera				
SuSi	sulfidsilt				
T	torv			t	torvskikt
Tl	läggförmultmad torv (tidigare benämnd filttorv)				
Tm	mellantorv				
Th	högförmultmad torv (tidigare benämnd dyltorv)				
Vx	växtdelar (trärester)	vx	med växtdelar	vx	växtdelskikt
t	(efter huvudord) torrskorpa, t ex Let och Sit = torrskorpa av lera resp silt	v	varvig, t ex vLe = varvig lera (beteckningen varvig bör förbehållas glacials avlagringar)		

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisLe si = siltig, sandig lera med siltskikt. Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.

## Sondering

CPT	Cone Penetration Test
Hf	hejarsondering (t ex HfA)
Jb-1, Jb-2, Jb-3	jord-bergsondering
Slb	slagsondering
Sti	sticksondering
Tr	trycksondering
TrP	portrycksondering
TrS	spetstrycksondering
Vi	viktsondering
Vim	viktsondering, maskinell vridning

## Provning in situ

DMT	dilatometerförsök
Kb	kämborning
PMT	pressometerförsök
Pp	portrycknätning
Vb	vingförsök

## Provtagare

Fo	folieprovtagare
Grundvattenprovtagning i öppet rör:	
Ba	- hämtare
Gl	- gas lyft (blåsnings, mammupump m fl)
Ml	- mekanisk (centrifugal, bladder m fl)
Sl	- sugpump
Hsa	hollowstem auger
Js	jalusiprovtagare
K	kanprovtagare
Kr	kämprovtagare
Kv	kolvprovtagare
Ps	provtagningsspets
Sgs el Plp	porluftprovtagning
cSgs	kontinuerlig porluftprovtagning
Skr	skruvprovtagare
Sp	spadprovtagare

## Analysmetoder

AAS	atomabsorptions-spektrofotometri
DT	detector tubes
FID	flamionisationsdetektor
GC	gaskromatografi
HPLC	vätskekromatografi
ICP	Induktiv kopplad plasma-spektrometri
IR	infraröd-spektrofotometri
MS	massspektrometri
PID	fotonisationsdetektor
TK	övriga testkits för fältbruk
XRF	röntgenfluorescensdetektor

## Speciella metoder

$\gamma$	total gammastrålning
$\gamma_s$	total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer
EL	elektrisk
EM	elektromagnetisk
GM	gravimetrisk
GPR	georadar
Ikl	inklinometermätning
MG	magnetisk
Pg	provgrop
Pu	provpumping
Rf	rör med filter
Rö	öppet rör, foderrör
SE	seismisk
Vfm	vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök)

## Mineral och sprickfyllnad

an	andalusit	ho	homblände	le	lera
co	cordierit	jo	jord	of	ofyld
ep	epidot	ka	kalcit	ore	malmmineral
fe	järn	kfsp	kalifältspat	plag	plagioklas
fs	flusspat	kl	klorit	si	sillimanit
ga	granat	kv	kvarts	su	sulfider
gf	grafit	ky	kyanit	ta	talk

## Gångbergarter

A	Amfibolit	Gö	Grönsten
Ap	Aplit	M	Mylonit
B	Breccia	P	Pegmatit
Db	Diabas	Pf	Porfyr

## Berg- och jordparametrar

E <sub>D</sub>	dilatometermodul (DMT)
E <sub>pm</sub>	pressometermodul (PMT (Menard))
$\sigma'_c$	förkonsolideringstryck (effektiv)
$\sigma'_k$	karakteristisk spänning (effektiv)
f <sub>T</sub>	mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
I <sub>D</sub>	materialindex
$\tau_{fu}$	odränderad skjuvhållfasthet
$\tau_{RV}$	horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb)
$\tau_v$	okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
K <sub>D</sub>	horisontell spänningsindex (DMT)
M <sub>L</sub>	kompressionsmodul
p <sub>0</sub>	kontaktryck (DMT)
p <sub>0m</sub>	gränstryck (PMT)
p <sub>1</sub>	expansionstryck (DMT)
p <sub>l</sub>	gränstryck (PMT)
p <sub>l*</sub>	nettogränstryck (PMT)
q <sub>T</sub>	spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
S <sub>t</sub>	sensitivitet
S <sub>tv</sub>	sensitivitet (från Vb)
u	portryck
w	vattenkvot
W <sub>L</sub>	flytgrens
w <sub>N</sub>	naturlig vattenkvot
w <sub>p</sub>	plasticitetsgräns
V <sub>O</sub>	initiell volym (PMT)
V <sub>f</sub>	krypvolym (PMT)

## Sammanfattande förkortningar

Fr	friktionsjord
Ko	oorganisk cohensionsjord
O	organisk jord
P	organisk eller organisk cohensionsjord
X	Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar. används när jordart ej bestänts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörseltryck (eller av närliggande provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.

*Anmärkning:*  
Jord      jordskorpons lösa avlagringar (ej närmare definierade)  
Jordart    klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)

## Övriga förkortningar

A	analys (speciell)
fb	förborning
	grundvatten nivå
MKA, MkB, Mkc	innämningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
My	markytta
Ro	rotationsborning (tidigare Rt)
Sb	sänkhammarborning
W	fri vattenytta, portrycksnivå