


Protokoll trygghetsrund Halvorstorp/Sandhem/Stavre 190410

Trygghetsrund är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden går man igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrund ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar eller tillsammans med andra.

Trygghetsronden genomfördes i Halvorstorp/Sandhem/Stavre 10 april och resultatet kan läsas i detta protokoll. Siffror är markerade på kartan och visar vilka platser som avses i protokollet. Siffrorna kan följas i beskrivningen på följande sidor med: beskrivning av plats, typ av problem, förslag på åtgärd, ansvarig samt uppföljning/åtgärd.

Uppföljning av trygghetsronden genomförs om ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma.

Protokoll trygghetsrund Halvorstorp/Sandhem/Stavre 190410



Protokoll trygghetsrund Halvorstorp/Sandhem/Stavre 190410

Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Vallmovägen och Gullregnsvägen	1	Höga hastigheter	Fartdämpande åtgärder Informera polis	Trollhättans Stad	
Edsborgsstigen bakom idrottsplatsen	2	Gatubelysning skymms av träd Täta buskar nära g/c-vägen	Gallra i träd och buskar	Trollhättans Stad	
Storegårdsvägen, som korsar Hullsjögatan.	3	Höga hastigheter samt problematiskt med högerregeln i korsningen	Fartdämpande åtgärder Informera polis	Trollhättans Stad	
Offerhällsparken	4	Trasigt tak på rutschkana För få papperskorgar Biltrafik Mörkt Bord och bänkar sitter ihop Avstjälningsplats	Ta bort det trasiga taket på rutschkanan -fler papperskorgar -försvåra för trafik(moped, bil) inne på lekplatsområdet -lys upp parken -sära på sittgrupperna -Rensa sly och öppna upp, det är en plats där gammal frukt tippas	Trollhättans Stad	

Protokoll trygghetsrund Halvorstorp/Sandhem/Stavre 190410

Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Sandhemsspåret	5	Mörkt	Utöka belysning	Trollhättans Stad	
Lekplats vid Förskolan Lodet, Bokvägen 27	6	Mörkt	Utöka belysning	Trollhättans Stad?	
Lekplatserna i Halvorstorp, ej markerade på kartan			Gärna utökade utrustning i någon av lekparkerna i Halvorstorp så att det finns mer att göra för barnen. Helst någon form av hinderbana/klättring som har utökats på fler lekparker runt om i staden!	Trollhättans Stad	
Tunhemsvägen/ Slättbergsvägen	8	Dålig sikt pga buskage som skymmer, vid infarten till Lyrfågelskolan, från Tunhemsvägen i riktning mot centrala Trollhättan.	Ansa växtligheten	Trollhättans Stad	
Parkeringsplatsen Edsborgs idrottsanläggning samt gammal busshållsplats	9	Mörkt	Utöka belysning	Trollhättans Stad?	



Protokoll trygghetsrund Halvorstorp/Sandhem/Stavre 190410

Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Vallmovägen 50	10	Trasig gatlampan	Laga belysning	Trollhättans Stad	
Norra Malögavägen	11	Höga hastigheter	Fartdämpande åtgärder Informera polis	Trollhättans Stad	
Gångväg från Lyrfågelskolan mellan Tunhemsvägen och Halvorsvägen, hör ihop med punkten 13	12	Ej anpassad passage. Elrullstol kan ej passera mellan "grindarna"	Tillgänglighetsanpassa så elrullstol kan passera	Trollhättans Stad	
Utfart från gångväg mellan Tunhemsvägen och Halvorsväg, i korsningen mot Storegårdsvägen	13	Ej anpassad passage. Elrullstol kan ej passera mellan "grindarna"	Tillgänglighetsanpassa så elrullstol kan passera	Trollhättans Stad	
G/c-väg utfart på Gökottevägen, mellan Gökottevägen 39 och Gökottevägen 41	14	Båghinder saknas på g/c-vägen	Båghinder	Trollhättans Stad	

Protokoll trygghetsrund Halvorstorp/Sandhem/Stavre 190410

Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
G/c-väg utfart på Vadarevägen mellan Vadarevägen 26 och Vadarevägen 28	15	Båghinder saknas på g/c-vägen	Båghinder	Trollhättans Stad	
Sandhemsvägen mellan Stamkullevägen och Tessingatan	16	Höga hastigheter. Befintliga farthinder fungerar inte för lastbilar/bussar	Informera polis Annan sorts farthinder	Trollhättans Stad	
Stamkullevägen, mellan Bryggumsgatan och Härstagatan	17	Svårt att ta sig över vägen för fotgängare	Någon sorts övergång för fotgängare önskas	Trollhättans Stad	
Hundrastgården i Storegårdsparken	18	Grova grenar har ramlat ner. Låset på grinden är trasigt.	Rensa ut "dåliga" träd i parken. Se över grinden.	Trollhättans Stad Trollhättans Stad	
Gångväg från Bryggumsgatan in till Storegårdsparken	19	Bom saknas, sidostolpar finns kvar	Uppförande av ny bom	Trollhättans Stad	

Protokoll trygghetsrund Halvorstorp/Sandhem/Stavre 190410

Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Framför Storegårdens fritidsgård i skogsdungen	20	Stora stenar som är verktyg för skadegörelse/fönsterkross	Avlägsna stenarna	Trollhättans Stad	
Halvorsväg, från korsningen Ljungvägen tom infarten till Stavrelunds idrottsplats	21	Höga hastigheter	Fartdämpande åtgärder Informera polis	Trollhättans Stad	
Lyrfågelskolans lilla gymnastiksal	22	Genom öppnade fönster på övervåningen till lilla gymnastiksalen kan man ta sig ut på taket.	Spärr på fönstret eller ta bort vredet så fönstren inte kan öppnas.	Lyrfågelskolan	
Utanför Storegårdens fritidsgård	23	En björk skymmer belysningsstolpe	Ansa trädet	Trollhättans Stad	
Östra Margaretavägen 97	24	Ungdomssamlingar	Information till polis och fältsekreterare	Trollhättans Stad och polis	

Protokoll trygghetsrund Halvorstorp/Sandhem/Stavre 190410

Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Bakom garagelängorna på Slättbergsvägen 69, mitt emot Lyrfågelskolan	25	Elever tjuvröker	Information till Lyrfågelskolan som informerar elever och föräldrar samt håller koll.	Lyrfågelskolan	
Slättbergsvägen 69, mitt emot Lyrfågelskolan	26	Föräldrar stannar och släpper av sina barn, som måste korsa gatan för att komma till skolan.	Information till Lyrfågelskolan som informerar föräldrarna. Informationsskyltar	Lyrfågelskolan	
Skolgården Lyrfågelskolan	27	Stora stenar som är verktyg för skadegörelse/fönsterkross	Städa på skolgården och avlägsna lösa föremål	Lyrfågelskolan	